

U3DP CLEAN

Чек-лист обслуживания торнадора

Памятка для мастера химчистки: что проверить перед сменой, как промывать насадку после работы и как быстро найти причину слабого распыла.

Перед началом смены

- ☐ Проверить давление воздуха на выходе компрессора и просадку под нагрузкой.
- ☐ Слить конденсат из ресивера компрессора.
- ☐ Проверить фильтр-влагоотделитель и очистить его при необходимости.
- ☐ Осмотреть воздушный шланг: нет ли перегибов, трещин, масла и грязи внутри.
- ☐ Проверить быстросъемы и фитинги на подсос воздуха.
- ☐ Убедиться, что бачок чистый и в нем нет старого раствора.

После работы

- ☐ Слить остатки химии из бачка.
- ☐ Налить чистую воду и прогнать ее через насадку короткими включениями.
- ☐ Продувать торнадор воздухом до ровного чистого факела.
- ☐ Протереть конус, трубку, резьбу и корпус.
- ☐ Не хранить насадку с раствором внутри.
- ☐ Оставить торнадор сухим, без закрытой влажной емкости.

Еженедельная профилактика

- ☐ Осмотреть трубку, конус и внутренние каналы.
- ☐ Проверить уплотнения и резьбовые соединения.
- ☐ Проверить равномерность факела на чистой воде.
- ☐ Проверить, не вырос ли расход химии при обычной настройке.
- ☐ Заменить изношенные соединения, если есть свист или утечка воздуха.

Быстрая диагностика

Симптом	Вероятная причина	Что сделать
Слабый распыл	Просадка давления, слабый компрессор, утечка воздуха	Проверить давление под нагрузкой, шланг и быстросъемы

Симптом	Вероятная причина	Что сделать
Плевки каплями	Засор, старая химия, налет внутри канала	Промыть чистой водой, заменить раствор, продуть насадку
Рывки факела	Влага или грязь в воздушной линии	Слить конденсат, проверить влагоотделитель
Свист, нестабильный звук	Подсос воздуха, изношенный фитинг, плохое соединение	Проверить герметичность и заменить проблемный элемент

Не оставляйте рабочий раствор в бачке до следующего заказа. Даже мягкая химия при длительном контакте ускоряет износ уплотнений, трубки, конуса и соединений.

Полезные разделы

- Насадки Tornador: https://clean.u3dp.ru/nasadki_tornador
- Арматура и соединения: <https://clean.u3dp.ru/armatura-soputstvuyuschaya>
- Химия для химчистки: <https://clean.u3dp.ru/himiya>

U3DP Clean | <https://clean.u3dp.ru/> | Чек-лист подготовлен для статьи «Почему торнадор быстро ломается: 5 причин и как продлить срок службы».